



## Pandrager

Voordat een doek of zachte spons gebruikt zal worden, raden we aan om de vuile pandragers eerst ongeveer een uur te laten weken in water met vloeibare zeep en soda. De zilverkleurige krasjes die soms op de pandragers verschijnen, kunnen veroorzaakt worden door de bodem van de pan(nen). Hoogwaardige pannen hebben een zachtere bodem en het materiaal kan soms slijten. Met de ruwe kant van de spons kan dit verwijderd worden.

## Branderkappen

Voordat een doek of zachte spons gebruikt kan worden, raden we aan om de vuile branderkappen eerst ongeveer een uur te laten weken in water met vloeibare zeep en soda.

## Branders

- **Aluminium branders**  
Aluminium branders dienen een nacht in schoonmaakazijn te worden geweekt en vervolgens met een beetje zeep en een spons schoongemaakt te worden.  
**Let op: de aluminium onderdelen mogen niet met soda worden schoongemaakt, dit kan het aluminium beschadigen.**
- **Messing branders**  
Messing branders dienen schoongemaakt te worden met koper- of metaalpoets wat ook geschikt is voor messing. Na het polijsten dient de brander goed uitgespoeld te worden met water en vervolgens te drogen met een schone doek.
- **Zwart gecoate branders**  
Zwart gecoate branders dienen een nacht in schoonmaakazijn te worden geweekt en vervolgens met een beetje zeep en een spons schoongemaakt te worden.  
**Let op: de zwart gecoate onderdelen mogen niet met soda worden schoongemaakt, dit kan het product beschadigen.**

**Let op: De verschillende onderdelen van de branders zijn niet geschikt om in de vaatwasser te reinigen. Door de open structuur van het gietijzer kunnen resten van zeep in het materiaal achterblijven, waardoor het er dof uit gaat zien.**